


アワーメーター取扱説明書

このアワーメーターはメインスイッチが"ON"になっている時間を電磁カウンター表示機構により累計表示する様になっています。


1. アワーメーターの取付け

アワーメーターは防水性、耐振性等については十分に考慮されていますが取付けに際しては次の点に注意して下さい。

- アワーメーターをダッシュボードに取り付けて下さい。もしダッシュボードがない場合は取付板厚が2mm~11mmのものを使用して下さい。
- アワーメーターを波しぶきの被らない場所に取り付けて下さい。
- 取付ナットは両サイド均等に締め付けて下さい。





2. カウンター表示





3. リード線の結線

下記の通り行なって下さい。



メーター類を多数取り付けた場合は下記の配線に従って下さい。



4. 型紙

アワーメーター取付部に下記の型紙を当てドリルにて穴を明けて下さい。

